



	Zakład Badań Geologicznych 87-100 Toruń ul. Ogrodowa 16	Załącznik 4
Obiekt	Rogowo, gm Lubicz – przebudowa drogi gminnej 100734C	
Rodzaj oprac.	Opinia geotechniczna	
Treść	Przekrój geotechniczny	
Opracował	mgr H. Kwiatkowski	Data: 03.2023r Skala: 1:50/1000